



ID(Bore)	B	C	N	H	E	Q	G	M	P	K	L
20	37	25	134	M26x1.5	12	69	32	M16x1.25	G1/8	25	15
32	41	28	154	M30x1.5	16	83	42	M14x1.5	G1/4	25	21
40	45	28	162	M40x2	20	87	50	M16x1.5	G3/8	25	25
$A=N+STROKE$						$F=Q+STROKE$					

حداکثر دمای کاری:  $100^{\circ}C$  - الی  $105^{\circ}C$  درجه سانتیگراد

حداکثر فشار: 100 بار

**کلیات**

\* برای فشارهای بالاتر از 100 بار با سازنده سیلندر تماس بگیرید.

RHS	-PDC	-ID/G	*E	-STROKE
-----	------	-------	----	---------

کد گذاری برای سفارش سریع سیلندر

مثال: RHS-PDC-40/50\*20-100