



ID(Bore)	B	C	N	H	E	Q	G	M	P	K	L
20	37	25	134	M26x1.5	12	69	32	M16x1.25	G1/8	25	15
32	41	28	154	M30x1.5	16	83	40	M14x1.5	G1/4	25	21
40	45	28	162	M40x2	20	87	50	M16x1.5	G3/8	25	25
<b>A=N+STROKE</b>						<b>F=Q+STROKE</b>					

حداکثر دمای کاری: ۱۰- الی ۱۰۵+ درجه سانتیگراد

حداکثر فشار: ۱۰۰ بار

کلیات

RHS	-PDC	-ID/G	*E	-STROKE
-----	------	-------	----	---------

کدگذاری برای سفارش سریع سیلندر

مثال: RHS-PDC-40/50\*20-100